

## BMW 320i

Cabriolet

Chassinummer: WBABA11090EB52534  
Reg: SOD376

Växellåda: Manuell  
Drivning: Bakhjulsdrift  
Bensin  
Cylindervolym: 1991 cm<sup>3</sup>  
Motoreffekt: 95 kw / 129 hk  
Röd  
Co2-utsläpp vid blandad körning: 162 g/km



Importerat fordon



Leasingbil



Antal vägmätaravläsningar: 12



Antal besiktningssuppgifter: 14



Antal registrerade uppgifter: 27

### Problem Check

<b>Stulen</b> Ej rapporterad stulen	✓ Inga problem rapporterade
<b>Skrotad</b> Ej rapporterad skrotad	✓ Inga problem rapporterade
<b>Importerad</b> Fordon importerad	i Importerad
<b>Taxi</b> Inte använd som taxi	✓ Inga problem rapporterade

CARFAX fordonshistorierapporter baseras endast på information som tillhandahållits CARFAX. Annan information om detta fordon inklusive eventuella problem har inte nödvändigtvis rapporterats till CARFAX. Använd denna rapport som ett viktigt verktyg tillsammans med din inspektion och provkörning av fordonet för att kunna fatta ett klokare beslut till ditt begagnatköp.

### Fordonshistorik

Datum	Mätarställning	Uppgifter
2014-05-03		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2013-11-06		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2013-08-26	140 465	Fordonet besiktat. Fordonet besiktat av Bilprovningen Stenungsund, Sverige.
2012-08-10	139 590	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Stenungsund, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2012-08-10		Fordonet besiktat.
2012-04-28		Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige. Inga lån rapporterade
2011-08-31		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2011-08-16	138 153	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2011-08-16		Fordonet besiktat.
2011-06-01		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2010-08-23		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2010-06-03	137 789	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2010-04-17		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.

### Översikt

#### Fordonsskatt



Årsskatt:  
1 742 kr

Betalningsmånad/er: november

#### Mätarställning

140465

Inrapporterad: 2013-08-26

#### Genomsnittlig körsträcka

För denna bil:  
**6 336 km/år**  
För den här typen av bil:  
**11 200 km/år**

#### Fordonets ålder

år	månad
<b>23</b>	<b>1</b>

I trafik första gången i Sverige:  
2001-09-24

#### Fordonsbesiktning



Senaste  
besiktning:  
2013-08-26

Besiktningssperiod: juni till oktober

2009-09-24		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2009-06-30	137 266	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2009-04-08		Fordonet är anmält för påställning för i trafik i Sverige.
2008-09-29		Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige.
2008-08-08	136 426	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll .
2007-08-01	134 398	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2006-09-04	132 702	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2005-08-16	131 034	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2004-06-15	129 136	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2003-07-22	127 845	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll .
2002-07-03	125 990	Fordonet besiktat av Bilprovningen i Åmål, Sverige. Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning.
2001-09-24		I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade
2001-09-19		Fordon privatimporterat från EU-land. Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer SOD376.
1991-06-27		Fordonet registrerades första gången utanför Sverige.

Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika

## Teknisk info

### Miljö och bränsledeklaration

Co2-utsläpp vid blandad körning (g/km): 162

Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km): 7.0

Ljudnivå vid körning (db):

### Alternativt drivmedel

Alternativt koldioxidutsläpp vid blandad körning (g/km): 182

### Vikter

Tjänstevikt (kg): 1380

Max lastvikt (kg): 300

Totalvikt (kg): 1680

Max släpvagnsvikt (kg): 1200

### Dimensioner

Längd (mm): 4350

Bredd (mm): 1650

Höjd (mm):

Axelavstånd (mm):

Däckdimension fram: 195/65R14

Däckdimension bak: 195/65R14

## Övrig information

Fordonsår:	1991
Antal passagerare:	3
Antal dörrar:	2
Antal cylindrar:	
Tankvolym (L):	64
Kopplingsanordning:	
Passagerarkrockkudde:	
Europeisk fordonskategori:	M1
Typgodkännandenummer:	
Tillverkningsanläggning:	Regensburg, Tyskland

[Tillhandahålls av CARFAX](#)

## CARFAX Ordlista

### Antal besiktningssuppgifter

Regelbunden besiktning av ett fordon för att garantera att det uppfyller gällande krav på säkerhet och utsläpp.

### Antal registrerade uppgifter

En CARFAX-uppgift avser en händelse och ett datum i ett fordonets historia. Det betyder att nyare fordon normalt har färre uppgifter. CARFAX arbetar kontinuerligt med att skaffa fler datakällor och mer historiska data för att utveckla rapporten.

### Antal vägmätaravläsningar

Den periodiska körsträcka som rapporterats till CARFAX. Antalet avläsningar av mätarställningen ökar sannolikheten för korrekt mätarställning.

### Besiktning

Nya personbilar och lätta transportbilar skall besiktigas första gången efter 3 år i trafik, andra besiktningstillfället sker när fordonet är fem år och efter det en gång varje år. Fordon som är registrerade för kommersiellt bruk skall besiktigas varje år efter det att fordonet registrerats. Vid underkänd besiktning med krav på efterkontroll måste fordonet besiktigas inom 30 dagar, om tiden överskrids får fordonet körförbud. Avsläsning utav aktuell mätarställning sker alltid vid besiktningstillfället.

### CO2 utsläpp

CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km när bilen körs.

### Fordonets ålder

Refererar till när fordonet togs i trafik första gången.

### Fordonsidentitet (Chassinummer)

Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp.

### Fordonsår

Talar om fordonets ålder som är en kombination utav fordonsår, registreringsår samt produktionsår detta beräknas utav Transportstyrelsen. Fordonsår och modellår som man kan utläsa från chassinumret överensstämmer inte alltid med dessa uppgifter.

### Importerat fordon

Fordon som importerats från ett annat land.

### Leasingbil

När någon leasar ett fordon från en återförsäljare, säljs i praktiken fordonet till ett leasingbolag. En leasingbil ägs av leasingbolaget, och inte av leasingtagaren.

### Modellår

Definieras utav tillverkaren, om modellår inte finns på CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte lagt till den informationen i chassinumret.

### Mätarställning

Mätarställning vid den senaste rapportering av mätarställningen. Den genomsnittliga årliga körsträcka för denna bil. Den genomsnittliga årliga körsträcka för denna typ av bilmodell inklusive ålder, bränsletyp osv. Att jämföra den aktuella bilens körsträcka med den genomsnittliga sträckan för denna typ av bilmodell bidrar till en bättre värdering av den aktuella bilen.

### Problem Check

En ögonblicksbild av den information CARFAX har i sin databas för att avgöra om fordonet är rapporterat som stulet, skrotat, importerat eller använt i yrkestrafik. Sammanfattningen baseras på information CARFAX fått från externa informationskällor. Det kan finnas mer information om fordonet, inklusive eventuella problem, som CARFAX inte har kännedom om.

### Årsskatt

Totala fordonsskatten för fordonet på ett år.